



SPANISCH

- 1 Limpia las llantas a fondo. Elimine la suciedad más resistente con un limpiador de llantas y una esponja o un cepillo.
- 2 Procesamiento entre +5 °C y +30 °C. No lo aplique bajo un sol abrasador. Asegure una buena ventilación (protección respiratoria si es necesario) y use guantes.
- 3 Seca las llantas limpiadas completamente y a fondo y frótalas con un limpiador a base de alcohol para asegurar una superficie limpia y libre de grasa.
- 4 Aplique el sellador de llantas ACS 3000 al paño textil y aplique con moderación una película fina y uniforme de humedad. Consejo: haga una prueba en una zona poco visible. Pulir el material después de un máximo de 50-60 segundos (!) con un paño de microfibra sin pelusas.
- 5 No toque las superficies selladas durante al menos 2 horas (¡huellas!). El polvo se seca después de 2 horas, el primer uso después de 12 horas.
- 6 El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto.



FRANZÖSISCH

- 1 Nettoyez les jantes à fond. Enlevez les saletés tenaces avec un nettoyeur pour jantes et une éponge ou une brosse.
- 2 Traitem ent entre +5 °C et +30 °C. Ne pas appliquer en plein soleil. Veuillez à une bonne ventilation (protection respiratoire si nécessaire) et utilisez des gants.
- 3 Séchez les jantes nettoyés complètement et soigneusement et frottez-les avec un nettoyeur à base d'alcool pour obtenir une surface propre et sans graisse.
- 4 Appliquez l'ACS 3000 Rim Sealer sur le tissu textile et appliquez un film d'humidité fin et régulier avec parcimonie. Conseil: faites le test sur une zone peu visible. Polissez le matériau après 50-60 sec. maximum (!) avec un chiffon en microfibre non pelucheux.
- 5 Ne pas toucher les surfaces scellées pendant au moins 2 heures (empreintes digitales !). Séchage en poussière après 2 heures, première utilisation après 12 heures.
- 6 Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte.



ENGLISCH

- 1 Clean rims thoroughly. Remove stubborn dirt with rim cleaner and sponge or brush.
- 2 Apply between +5 °C and +30 °C. Do not apply in direct sunlight. Ensure good Ventilation (respiratory protection if necessary) and use gloves.
- 3 Dry cleaned rims completely and thoroughly and rub with alcoholbased cleaner to obtain a clean and grease-free surface.
- 4 Apply ACS3000 Rim Sealer to the textile cloth and sparingly apply a fine, even film of moisture. Tip: Test on an inconspicuous area. Polish out the material after max. 50-60 sec. (!) with a lintfree microfibre cloth.
- 5 Do not touch sealed surfaces for at least 2 hours (fingerprints!). Dust dry after 2 hours, first use after 12 hours.
- 6 The manufacturer accepts no liability for incorrect application.



DEUTSCH

- 1 Felgen gründlich reinigen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Felgenreiniger und Schwamm oder Bürste entfernen.
- 2 Verarbeitung zwischen +5 °C und +30 °C. Nicht in praller Sonne anwenden. Auf gute Durchlüftung achten (ggf. Atemschutz) und Handschuhe verwenden.
- 3 Gereinigte Felgen vollständig und gründlich trocknen und mit alkoholhaltigem Reiniger abreiben, damit eine saubere und fettfreie Oberfläche entsteht.
- 4 ACS3000 Felgenversiegelung auf das Textiltuch geben und sparsam einen feinen, gleichmäßigen Feuchtigkeitsfilm auftragen. Tipp: an unauffälliger Stelle testen. Material nach max. 50-60 Sek. (!) mit einem fussselfreien Mikrofasertuch auspolieren.
- 5 Versiegelte Flächen für mindestens 2 Std. nicht berühren (Fingerabdrücke!). Nach 2 Std. staubtrocken, erste Beanspruchung nach 12 Std.
- 6 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Anwendung.

ACS3000

FELGEN VERSIEGELUNG

RIM SEALING



1x ANWENDEN - BIS ZU 5 JAHRE SCHUTZ
APPLY ONCE. UP TO 5 YEARS PROTECTION



GEGEN BREMSSTAUBEINBRAND BIS +850 °C
AGAINST BRAKE DUST BURN IN UP TO +850 °C




GLÄNZENDER LOTUSEFFEKT
GLOSSY LOTUS EFFEKT




SCHUTZ VOR SALZ, SCHMUTZ & UV
PROTECTION AGAINST SALT, DIRT & UV




 NIEDERLÄNDISCH

- 1 Maak de velgen grondig schoon. Verwijder hardnekkig vuil met velgenreiniger en een spons of borstel.
- 2 Verwerking tussen +5 °C en +30 °C. Niet toepassen in de felle zon. Zorg voor een goede ventilatie (ademhalingsbescherming indien nodig) en gebruik handschoenen.
- 3 Droog de geschoonde velgen volledig en grondig af en wrijf ze in met een reinigingsmiddel op basis van alcohol om een schoon en vetvrij oppervlak te verkrijgen.
- 4 Breng ACS 3000 Rim Sealer aan op de textieldoek en breng spaarzaam een fijne, gelijkmatige laag vocht aan. Tip: test op een onopvallende plaats. Het materiaal na max. 50-60 sec. (!) uitpoetsen met een pluivrije microvezeldoek.
- 5 Raak verzegelde oppervlaktes gedurende minstens 2 uur niet aan (vingerafdrukken!). Stofdroog na 2 uur, eerste gebruik na 12 uur.
- 6 De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassing.

 ITALIENISCH


- 1 Pulire accuratamente i cerchi. Rimuovere lo sporco ostinato con un detergente per cerchi e una spugna o una spazzola.
- 2 Lavorazione tra +5 °C e +30 °C. Non applicare sotto il sole cocente. Garantire una buona ventilazione (protezione delle vie respiratorie se necessario) e utilizzare guanti.
- 3 Asciugare completamente e accuratamente i cerchi puliti e strofinare con un detergente a base di alcool per garantire una superficie pulita e priva di grasso.
- 4 Applicare ACS 3000 Rim Sealer al panno tessile e applicare con parsimonia una pellicola fine e uniforme di umidità. Suggerimento: prova su un'area poco appariscente. Lucidare il materiale dopo al massimo 50-60 secondi (!) con un panno in microfibra senza pelucchi.
- 5 Non toccare le superfici sigillate per almeno 2 ore (im pronte digitali!) Asciugare la polvere dopo 2 ore, il prim o utilizzo dopo 12 ore.
- 6 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio.


 TÜRKİŞCH


- 1 Yüzey kesinlikle temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır!
- 2 +5°C ile +30°C arasında işlem yapılmalıdır. Doğrudan güneş ışığı altında işlem yapmayın. İyi havalandırma sağlayın ve verilen eldivenleri kullanın.
- 3 Kapaticiyı ektteki tüy bırakmayan polar bezin üzerine sürün ve ince, eşit bir tabakayı idareli bir şekilde uygulayın.
- 4 60 saniye sonra malzemeyi ektteki tüy bırakmayan mikrofiber bezle parlatın.
- 5 Cilananan yüzeye en az 2 saat dokunmayın. 2 saat sonra tozunu alıp, 12 saat sonra ilk kez kullanabilirsiniz.
- 6 Üretici yanlış kullanım için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

ACS3000

ACS3000 coatings GmbH
Beindersheimer Str. 55
67227 Frankenthal

 +49 6233 3759261

 info@acs3000.com

 www.acs3000.com